



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**Unità Operativa di Prevenzione Collettiva**  
**Distretto 13 sede di Maddaloni**  
*Responsabile Dott. Borruso Gennaro*

Via Caudina P.co Giuliana – Maddaloni tel. 0823/445696 - 0823350822 - 0823/350802 PEC uopc.maddaloni@pec.aslcampania.it

Prot. nr. 0124816/UOPC1327 del 19-05-2023

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Santa Maria a Vico

**Oggetto:** Ordinanza Sindacale nr. 27 del 17.05.2023 – Comunicazione esito campionamenti anni 2022/2023 rete idrica comunale

In riferimento all'Ordinanza Sindacale nr. 27 del 17.05.2023 e facendo seguito all'ultimo interscambio telefonico, solo per completezza d'informazione, si comunica l'esito dei campionamenti di acqua potabile effettuati dall'01.01.2022 ad oggi, da personale della scrivente Unità Operativa, presso i punti di prelievo di seguito precisati ed ubicati sulla rete di distribuzione del Comune di Santa Maria a Vico.

Si evidenzia che i parametri "ione ammonio" e "nitriti", risultati non conformi al campionamento effettuato da personale ARPAC in data 13.02.2023 sul pozzo comunale di via degli Ulivi, vengono analizzati sia nei prelievi per esami di routine che nei prelievi per esami di verifica e gli stessi sono risultati conformi a tutti i campionamenti riportati nella tabella 1.

Si allegano, inoltre, i rapporti di prova ad oggi trasmessi dall'ARPAC (ultimo rapporto di prova 18.07.2022) precisando che per tutte le altre date riportate in tabella, comprese quelle successive alla data di campionamento dell'ARPAC (13.02.2023), non risultano pervenuti esiti di non conformità.

Relativamente a quanto sopra, infine, si ritiene opportuno rappresentare la necessità che vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006 e smi in merito alla protezione della "zona di tutela assoluta" e "zona di rispetto" poste rispettivamente nei 10 metri e 200 metri di raggio dai punti di captazione.

Tabella 1 -

ANNO	Punto Prelievo	via Grottale		via Mandre		piazza Aragona		piazza Padre Pio	
		routine	verifica	routine	verifica	routine	verifica	routine	verifica
2022	Gennaio	11/01/2022				31/01/2022			
	Febbraio			01/02/2022					15/02/2022
	Aprile						11/04/2022		
	Maggio								23/05/2022
	Giugno				13/06/2022				
	Luglio					18/07/2022			
	Agosto			01/08/2022					
	Settembre							06/09/2022	
	Ottobre		03/10/2022			05/10/2022			
	Novembre							14/11/2022	
	Dicembre	20/12/2022		21/12/2022					
2023	Gennaio						24/01/2023	11/01/2023	
	Marzo	01/03/2023		08/03/2023		29/03/2023			13/03/2023
	Maggio	15/05/2023							

Al momento della dismissione della fontanina pubblica sita in via Grottale, in sostituzione è stato utilizzato il punto prelievo di via Chiesa Località San Marco.

Maddaloni lì, 19 maggio 2023

Distinti Saluti  
Il Responsabile U.O.P.C.  
*Borruso Gennaro*  
(Dr. Gennaro Borruso)

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Arrivo N. 10496/2023 del 19-05-2023  
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Protocollo Partenza N. 10500/2023 del 19-05-2023  
Doc. Principale - Copia Documento